

DS-5C-PS取り付け説明書

(圧縮工具COMP-S59/11+アダプタU-COMP版)

圧縮可能コネクタ DS-5C-PS、DS-6-PS、DS-4C-PS

使用工具: 圧縮工具 COMP-S59/11
アダプタ U-COMP
ケーブルストリッパ PS59/6




圧縮工具 COMP-S59/11



アダプタ U-COMP

1. 工具の準備

圧縮工具の切替フラップを倒してU-COMPを取り付けます。(マグネットで吸着します)




2. ケーブルの端末加工

加工寸法は外皮/中心導体共に6.35mmです。カッターもしくは専用ストリッパでカットしてください。
(ストリッパPS59/6を使用すれば規定寸法通りにカットすることができます。) ケーブルの編組をきれいに折り返します。



3. コネクタへケーブルを挿入

指でコネクタの袋ナット側のプラスチックピンガイドを抑えて、ケーブルの芯線が底打ちするまで押し込みます。プラスチックガイドを外し、そのままケーブルをコネクタに挿入します。挿入の目安は中心コンタクトがコネクタ先端より1.0~1.05mm出るまで押し込んでください。



4. コネクタの圧縮

ケーブルを挿入したコネクタを圧縮工具にセットし、レバーを握って圧縮します。
(ケーブルとコネクタは圧縮工具に水平にセットして圧縮してください。)

圧縮はスリーブの隙間がなくなるまで行ってください。

