

擦り合わせについて

個体によっては組み込む際にすり合わせが必要な場合がございます。
その場合は1枚目の写真の丸で囲われた部分を削り調整してください。
2枚目の丸で囲われた部分がストックの1枚目の丸で囲われた部分と重なる場所になります。

必要以上に削るとガタつきの原因となります、少しずつ確認しながら作業をしましょう。切削には紙やすりがオススメです。

