



半袖と同様に8の工程まで行って下さい。


①見返しを中表に縫う。




②見返し端にロックをかける。



③身頃袖口と見返しを中表に縫い合わせる。



④見返しを表に返し、形を整えステッチを入れる。



⑤ゴムを通す。

ゴムカット寸 ※ゴム端の縫い代も含んでいます

サイズ	80	90	100	110	120	130	140	150
(cm)	15	15	16	17	18	19	20	20