

屋内工場床を自分で塗る 塗料&塗装道具セット

施工仕様書



施工時間の目安

48㎡塗料のみの場合

| | |
|-----------|-----|
| 清掃を除く作業時間 | 9時間 |
| 塗装完了後乾燥時間 | 2日 |

塗装仕様書（工程表）

| 工程 | 使用塗料 | 配合比 希釈率 | 塗装方法 | 塗回数 (回) | 塗分量 (kg/㎡/回) | 塗面積 (㎡/缶セット) | 可使時間 (23℃) | 塗装間隔 | | |
|------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | | 工程内 | 工程間 | 歩行可能 |
| 素地調整 | ブラシでこすり水洗い。最低24時間以上乾燥させる。 | | | | | | | — | 24h以上 | — |
| 下塗り | 水系ボウジンテックスシーラー | 既調合 (希釈しない) | ハケ ローラー | 1 | 0.10~0.13 | 115~150 | — | — | 2h以上 7日以内 | — |
| 上塗り | フロアピアニ | 15 : 0.3 : 0.7 (主剤:硬化剤:水) | ハケ ローラー | 2 | 0.12~0.16 | 48~64 | 24h以内 | 2h以上 48h以内 | — | 3h以上 完全硬化 2日以上 |

※可使時間について

可使時間とは、主剤と硬化剤を混ぜてから塗りきるまでの使用期限です。

【23℃の日に塗装する場合】

・フロアピアニ：24時間以内

塗り方（施工手順）

- 1 汚れを掃除する** 乾燥24h以上
塗装予定の床の汚れを落としてください。汚れがひどい場合は水洗いでブラシでこすって落としてください。乾燥不足のまま塗装すると、剥がれや膨れといったトラブルにつながるため、塗装予定の前日までに水洗い掃除し、最低24時間以上乾燥させてください。
- 2 マスキング養生**
塗料がついてほしくない箇所にマスキングテープを貼り、その上からマスカーで養生してください。
- 3 旧塗膜面をやすりがけする**
320番の耐水ペーパーでサンダーまたは手作業で床面をやすりがけしてください。元の床素材が見えるほどする必要はなく、床面が白くなり少し艶が消える程度で充分です。発生した粉を水拭きでしっかり拭き取り、水気がなくなるまで乾燥させてください。
- 4 下塗り塗装 水系ボウジンテックスシーラーを塗る** 乾燥2h以上7日以内
出入口から一番遠い箇所から刷毛とローラーで1度塗りしてください。上塗り塗料をはじかないよう、風通しをよくしてしっかり乾燥させてください。水系ボウジンテックスシーラーは既調合のため希釈不要です。
- 5 上塗り2度塗り フロアピアニを塗る** 各乾燥2h以上
主剤：硬化剤：水＝15：0.3：0.7の割合で混合してください（可使時間24時間以内のため、1度塗りごとに使用する分だけ都度配合してください）。硬化剤に水を入れて蓋を閉めよく振り混ぜた後、主剤に加えてさらに混ぜてください。細かい箇所を先に刷毛で塗り、広い面を新しいローラーで塗ってください。1度塗り後2時間乾燥させてから2度塗りしてください。
- 6 養生撤去**
塗装後3時間乾燥させれば歩行可能です。マスキングテープやマスカーをゆっくり外してください。
- 7 完成** 重量物走行：2日後
乾燥不足のまま重量物を乗せたり通行すると、へこみ・割れ・剥がれなどのトラブルにつながります。塗装後2日以上（23℃）経過してから車・フォークリフト等を移動してください。
乾燥時間：歩行可能 3時間、重量物走行可能 2日後/23℃の場合

株式会社 タカラ塗料

〒557-0063 大阪市西成区南津守4-3-17 TEL：06-6659-2321